

5003 TEXT

# **TECHNISCHES DATENBLATT**

#### BERNARDO ECENARRO, S.A.

Ugarte Industrialdea, 147 20720 Azkoitia (SPAIN) Tel.: +34 +34 943 74 28 00 Fax: +34 +34 943 74 06 03

www.besa.es

Seite 1 von 1

<u>URKI-SYSTEM</u>
CODE: 5003 TEXT / STRUKTURZUSATZ

Ausgabe no: 021 2013/03 Cod: 2000205003.00000.021

### **ANWENDUNGSBEREICH**

## "NUR FÜR INDUSTRIELLE ANWENDUNG"

Der 5003 STRUKTURZUSATZ GR-3 zu den Lacken vom URKI-SYSTEM erzeugt Decklacke mit Strukturwirkung. Besonders für Bussdachenn, Zisterne, Maschinenbau, Schaltschränke, oder zum maskieren von schlechte fertigen Teilen geeignet. Kann auf verschiedene Materialen aingesetzt weren: KH wie URKI-RAPID oder URKI-FLEX, Nitro wie URKI-LAC, Offen trocknende Lacke wie URKI-DUR, Epoxy wie URKI-POX, PUR wie URKI-NATO, URKI-GLASS oder BESA-GLASS.

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C (g/cc)	0,92 ± 0,05
Körnigkeit (µ)	45-50
Lieferviskosität bei 20°C	50-60 KU (Stormer)
% Festkörperanteil (gewicht / volumen)	44% ± 2 nach Gewicht; 41% ± 2 nach Volumen
V.O.C. (g/l)	516
Produktart	Modifiziertes Alkyd/ Micronizierten Wächse
Farbton	Transluzent

### **VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE**

Die Öberfläche müssen gemäss die TMB vom Grundkomponent vorbereitet sein.

# ANWENDUNG

Vor Anwendung krafting schüttelnd.

10-20% Zugabe bei 1K Produkte (Spritzfertig Material). 15-25% in 2K Produkte (auf Komponent A). MV bleibt unverändert. Mit einer Spritzpistole verarbeiten (1,8-2,0 mm und 3,5 bis 4,5 kg/cm²)

## MERKMALE DES TROCKENEN LACKFILMS

-	Struktureffekt
Theoretische Ergiebigkeit (m²/l)	Nur in Zusammenhang mit Grundmaterial. Siehe TMB des Grundmaterials.
Glanzgrad bei 60°-60°	Zusatzmittel Zugabe kann die Glanz vermindern.
Überlackierbar	Nur in Zusammenhang mit Grundmaterial. Siehe TMB des Grundmaterials.

### LAGERUNG

An einem geschützten, Kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Eine Lagertemperatut zwischen 5° und 30° C wird empfohlen.

Mindesthaltbarkeit des Gebindes: **2 Jahre** ab Herstellungsdatum. Bei mehr als 2 Jahre empfehlen wir Rücksprache mit unserer Technikabteilung.