



10

DÉFAUTS CAUSES ET SOLUTIONS

ANALYSE
ET RÉPONSES

DÉFAUTS D'APPLICATION: FLOCCULATION



Séparation des pigments produisant des tâches, stries, tons non homogènes dans différentes épaisseurs de couche.

CAUSE

Diluant non adéquat pour le type de peinture.

Excès de dilution ou manque d'homogénéisation.

Excès de produit appliqué.

SOLUTION

Utiliser les diluants recommandés dans la fiche technique ou consulter le fabricant.

Diluer correctement, sous agitation si nécessaire.

Adapter la quantité de produit à appliquer selon les spécifications de la fiche technique.

