

# 02

## MANIPULATION DE PEINTURES ET DILUANTS e MESURES DE PRÉVENTION

---

Selon les points suivants, il faut établir une:

---

### RECONNAISSANCE

Identification préalable des agents polluants chimiques qui peuvent être présents. Pour cela nous réviserons

l'information contenue dans les fiches de sécurité des produits utilisés.

---

### ÉVALUATION

Estimation du niveau de risque, en prenant des mesures environnementales et en les comparant avec un critère de référence (VLA's= Valeurs limite

d'exposition admises pour les différents agents polluant, TLV's = Treshold Limit Values).

---

### FORMATION ET INFORMATION


Les opérateurs exposés à des agents polluants seront informés des valeurs auxquelles ils sont exposés et formés sur les conditions, sous lesquelles ils doivent les manipuler (EPI's= équi-

pements de protection individuels, Interprétation des étiquettes de danger, Mesures d'ordre et de nettoyage dans les zones de travail, Utilisation d'aspirations, etc.).

# 02

## MANIPULATION DE PEINTURES ET DILUANTS e MESURES DE PRÉVENTION

### SCHÉMA DE POINTS À TENIR EN COMPTE POUR OPTIMISER UNE SECTION DE PEINTURE



#### FOYER

Sélection d'équipements et conceptions adéquats

Remplacement de produits

Modification du procédé

Enfermement du procédé

Isolement du procédé

Voie humide

Extraction localisée

Maintenance



#### MOYEN

Nettoyage

Ventilation par dilution

Augmentation de distance entre émetteur et récepteur

Systèmes d'alarme



#### RÉCEPTEUR

Formation et information

Rotation du personnel

Travailler en Cabine de Peinture

Protection personnelle

Reconnaissance médicale

# 02

## MANIPULATION DE PEINTURES ET DILUANTS e MESURES DE PRÉVENTION

---

**Lieux ventilés de façon adéquate.**

Extracteurs en fonctionnement .

---

**Conditionnements correctement étiquetés.**

Identification de tous les récipients.  
Risques et sécurité.

---

**Manipulation conforme à l'étiquette.**

Éviter tout contact.  
Manipulation et éclaboussures sur les habits.

---

**Éviter mauvaises pratiques.**

Ne pas se laver les mains avec des diluants.  
Ne pas manger, boire ou fumer pendant l'application.

---

**Toilette personnelle.**

Avant de manger, à la fin de la journée et lors d'éclaboussures, nettoyages de mains fréquents.

---

**EPI's, appropriés aux risques.**

Protection respiratoire.  
Gants.  
Lunettes de sécurité.  
Tenue de protection.

---

**Marquage "CE".**

Exigible à tous les équipements et machines.

---

**Manuel d'instructions.**

Utilisation, maintenance et remplacement.

---

**Contrôle de concentration des Agents polluant.**

Mesures correctrices pour éliminer ou réduire les niveaux d'exposition à des niveaux acceptables.

---