


URKISPRAY

Carga Rellenable 1C



DESCRIPCIÓN



Carga rellenable para el envasado de pinturas en aerosol de una forma rápida, fácil y limpia. Las características generales de la pintura variaran en función del producto dosificado en su interior.

INSTRUCCIONES DE USO



- Quitar el pulsador del envase e insertar la copa de llenado en la válvula.
- Llenar la copa hasta la marca de envasado
- Introducir el Aerosol en la máquina de envasado siguiendo las instrucciones de la máquina.
- Una vez llenado con los productos recomendados, agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador. Pulverizar fuera de la zona de pintado hasta observar un pulverizado totalmente uniforme.

PRODUCTOS RECOMENDADOS DE ENVASADO



F-862, F-29, F-714, URKIFOX 60, BESAVAL, BESAVAL SAT, URKIFLEX, URKILAC, URKILAC SAT, URKINOX, URKILON, URKIFER, BESAPOL, BESAPOL SAT, BESAPOL MATE, F-38 L.

Ver características de cada producto envasado en su Ficha Técnica correspondiente.

SEGURIDAD E HIGIENE 

Se recomienda utilizar equipo de protección personal apropiado durante la aplicación, para evitar la irritación de las vías respiratorias, piel e irritación ocular. Sólo para uso profesional.

ALMACENAMIENTO 

Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Se aconseja temperatura superior a 5°C, recomendable entre 15-30°C.

PRECAUCIÓN: En ningún caso el envase debe superar los 50°C.

La información contenida en esta Ficha Técnica está basada en los conocimientos y experiencia del departamento técnico de BESA y con ello se trata de asesorar e informar, siendo responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para garantizar la finalidad prevista del producto. **USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.**
